



## SILVER

Enligt bedömningskriterier i version 2.2

### LAS VEGA HUS 1-3

Storseglet 59, 53, 51, 136 49 Vega

Intyg utfärdat enligt datum nedan

**28 JUNI 2019**

A handwritten signature in black ink, reading "Lotta Werner Flyborg". The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.

Lotta Werner Flyborg, VD

# CERTIFIERINGSRESULTAT

## LAS VEGA HUS 1-3



### BYGGNADSBETYG

Byggnadsbetyget baseras på resultaten för områden och indikatorer

SILVER

### OMRÅDEN

Energi	SILVER
Innemiljö	SILVER
Material	SILVER

### INDIKATORER

<b>Energi</b>	Energianvändning	BRONS
	Värmeeffektbehov	SILVER
	Solvärmelast	GULD
<b>Innemiljö</b>	Energislag	SILVER
	Ljudmiljö	SILVER
	Radon	BRONS
	Ventilationsstandard	SILVER
	Kvävedioxid	BRONS
	Fuktsäkerhet	SILVER
	Termiskt klimat vinter	SILVER
	Termiskt klimat sommar	SILVER
	Dagsljus	BRONS
	Legionella	SILVER
<b>Material</b>	Dokumentation av byggvaror	BRONS
	Utfasning av farliga ämnen	SILVER
	Sanering av farliga ämnen	EJ RELEVANT

#### GULD

Är det högsta betyget som kan erhållas i Miljöbyggnad. En byggnad som uppnår Guld är genomgående utomordentligt bra på alla bedömda områden. För detta betyg ska brukarna vara nöjda med innemiljön.

#### SILVER

Betyget Silver visar att byggnaden är mycket bra i sin helhet.

#### BRONS

För betyget Brons ska byggnaden minst uppfylla grundkrav enligt aktuella bestämmelser eller dagens praxis, samt andra miljökriterier. En byggnad med betyget Brons har överlag god prestanda.

Besök [www.sgbc.se](http://www.sgbc.se) för mer information om Miljöbyggnad och vad certifieringen innebär.